

KBio5	Mast Nr. 85n, 86n, 88n, 90n - 93n, 94n - 95n, 96n, 98n, 99n; Mast Nr. 85 - 96
Baubedingte Beeinträchtigung von Reptilien und Gefährdung von Individuen und Entwicklungsformen	
KBio6	Mast Nr. 88n - 90n
Baubedingte Gefährdung von Amphibien durch Überfahren, Fallenwirkung der Baugruben	
KBio7	Vögel: Mast Nr. 86n, 91n, 93n, 96n, 98n, 99n, 86, 90, 96; Fledermäuse: Mast Nr. 92n, 93n, 94n, 98n, 99n
Baubedingte Zerstörung von Nestern, Eigelegen und Tötung von Nestlingen, insbesondere von Bodenbrütern, aber auch gehölzbewohnenden Vogelarten und Fledermäusen	
KBio8	Mast Nr. 86n, 91n, 93n - 94n, 96n - 99n; Mast Nr. 83, 86 - 87, 91 - 93, 95 - 96
Baubedingte Störung von störungsempfindlichen Brut- und Rastvogelarten	
KBio9	Mast Nr. 92n, 93n, 94n, 98n, 99n
Baubedingte Störung von Fledermäusen	
KBio10	Mast Nr. 86n, 91n, 92n, 93n, 94n, 96n, 99n; Mast Nr. 86, zw. 86/87, 90, 91, 93, 96
Anlagebedingter Verlust von Nistplätzen und Quartieren, Brutbäumen xylobionter Käfer	
KBio11	Mast Nr. 85n - 99n
Anlagebedingte Kollisionsgefährdung von Brut- und Rastvögeln	

FLEDERMÄUSE

Habitatbäume

potenzielle Betroffenheiten:

Braunes Langohr	Mückenfledermaus
Fransenfledermaus	Rauhautfledermaus
Großer Abendsegler	Wasserfledermaus
Großes Mausohr	Zweifarbfledermaus
Kleine Bartfledermaus	Zwergfledermaus
Mopsfledermaus	

AVIFAUNA

Brutvogel

Brutverdacht

Bp	Baumpieper	Ht	Haubentaucher	Row	Rohrweihe
Fl	Feldlerche	Kch	Kranich	Rt	Ringeltaube
Frp	Flussregenpfeifer	Ki	Kiebitz	S	Star
Fss	Flussseeschwalbe	Kra	Kolkrabe	Spm	Steppenmöve
G	Goldammer	Ks	Kleinspecht	Ssp	Schwarzspecht
Ga	Grauammer	Ku	Kuckuck	St	Wiesenschafstelze
Gr	Gartenrotschwanz	Mb	Mäusebussard	Stm	Sturmmöve
Gra	Graugans	Nig	Nilgans	Swm	Schwarzmilan
Gs	Grauschnäpper	Nt	Neuntöter	Was	Waldschnepfe
Grü	Grünspecht	P	Pirol	Wh	Wendehals
Ha	Habicht	R	Rotkehlchen	Wi	Wiedehopf
Hä	Hänfling	Rm	Rotmilan	Ws	Weißstorch
Hei	Heidelerche	Rod	Rohrdommel	Wz	Waldkauz
Her	Heringsmöve	Ros	Rotschenkel	Zm	Ziegenmelker

Zug- und Rastvögel

Blg	Blässgans	Ko	Kormoran	Sis	Singschwan
Br	Blässhuhn	Kr	Krickente	Sl	Schellente
Gra	Graugans	Kra	Kolkrabe	Sn	Schnatterente
Hö	Höckerschwan	Pfe	Pfeifente	Spe	Spießente
Ht	Haubentaucher	Rei	Reiherente	Spm	Steppenmöve
Kch	Kranich	Rod	Rohrdommel	Sto	Stockente
Ki	Kiebitz	Sag	Saatgans	Ta	Tafelente

Quelle: Kartierung Brutvogelarten (2019) sowie Rast- und Zugvogelarten (2018/2019), Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR; Stand: 09/2019

REPTILIEN

Zauneidechse

Zauneidechsenhabitat

SCHUTZGEBIETE

Europäische und nationale Schutzgebiete nach Naturschutzrecht

Europäisches Vogelschutzgebiet (SPA, Stand 06/2013)

Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH, Stand 02/2017)

Naturschutzgebiet (NSG, Stand 12/2018)

Landschaftsschutzgebiet (LSG, Stand 09/2016)

Naturpark (Stand 09/2016)

Quelle: Datenlizenz Deutschland - Landesamt für Umwelt Brandenburg - Version 2.0;
Lizenztext: https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0;
Downloaddienst LUIS BB - Naturschutz: http://www.metaver.de/search/dls/lf?serviceId=AC198EC3-DAE6-4F8F-9FF6-62375FCEF7C6
Datensatz: spa.zip, ffh.zip, nsg.zip, lsg.zip, gsg.zip

UNTERSUCHUNGSRAUM

Untersuchungsraum Brutvögel (300 m beidseitig der Trasse)

Untersuchungsraum Zug-, Rast-, Groß- und Greifvögel (3.000 m beidseitig der Trasse)

PLANUNG

380-kV-Freileitung mit Maststandort in Planung (Stand 17.02.2020)

Begrenzung Schutzstreifen (Stand 02.03.2020)

Montageflächen (Stand 02.03.2020)

Zuwegung (Stand 02.03.2020)

Rückbau Maststandort

KONFLIKTE

Konfliktkennzeichnung

KBio6 — Konfliktbezeichnung; (P) ... Provisorium

Betroffenes Schutzgut

Bio ... Biotope/Pflanzen und Tiere
Bo ... Boden
K ... Klima
L ... Landschaftsbild/Erholung

Konfliktnummer — Bezug zur Konfliktnummer

KBio6	Mast Nr. 88n - 90n
Baubedingte Gefährdung von Amphibien durch Überfahren, Fallenwirkung der Baugruben	

Erläuterung des Konfliktes

NACHRICHTLICH

380-kV-Freileitung Preilack-Streumen (559/560) mit Maststandort der 50Hertz Transmission GmbH

380-kV-Freileitung Preilack-Graustein (541/542) der 50Hertz Transmission GmbH

110-kV-Freileitung Großräschen-Graustein mit Maststandort (MITNETZ)

Kreisgrenze

Gemeindegrenze; Verwaltungsgemeinschaftsgrenze

Quelle: Datenlizenz Deutschland – © GeoBasis-DE / BKG 2019 – Version 2.0;
Lizenztext: https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0;
URL: http://www.geodatenzentrum.de

Quelle DTK10:
Datenlizenz Deutschland – © GeoBasis-DE/LGB – Version 2.0;
Lizenztext: https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0;
URL WMS: https://isk.geobasis-bb.de/mapproxy/dtk10farbe/service/wms?

Quelle DTK50:
Datenlizenz Deutschland – © GeoBasis-DE/LGB – Version 2.0;
Lizenztext: https://www.govdata.de/dl-de/by-2-0;
URL WMS: https://isk.geobasis-bb.de/mapproxy/dtk50farbe/service/wms?

Landschaftspflegerischer Begleitplan - 380-kV-Freileitung Preilack – Streumen (559/560) Umverlegung im Bereich des ehemaligen Tagebaus Greifenhain

50hertz | Elia Group

Titel: Bestands- und Konfliktplan Fauna

Unterlage:	Blatt:	Maßstab:
10.2.2	1	1:10.000

Vorhabenträger:	Bearbeitung:
50Hertz Transmission GmbH Heidestraße 2 D-10557 Berlin	Großmann Ingenieur Consult GmbH Tiergartenstraße 48 D-01219 Dresden

Nr.	Änderung	Datum	Name

Aufgestellt: Mai 2023

i.A. A. Lippitz — i.A. M. Heumüller

A.Lippitz — M.Heumüller

genehmigt:

Dateibezeichnung: 190161G052 - Rev. 2

Stand: 31.05.2023