



K1	baubedingte Beeinträchtigung durch Bodenverdichtung (gesamte Trasse)	V1	Maßnahmen zum Bodenschutz (gesamte Trasse)
K2	Gefährdung wertvoller Biotope und Vegetation während der Bauphase	V2	Maßnahmen zum Schutz wertvoller Biotopflächen
K3	Gefährdung von Gehölzen durch Aufstellen der Provisoren	V3	zeitliche Regelung von Maßnahmen an Gehölzen
K4	Gefährdung bodenbrütender Vogelarten bei der Baufeldreimung	V4	Bauzeitenregelung zum Schutz von bodenbrütenden Tierarten
K5	Gefährdung von Amphibien	V5	Maßnahmen zum Schutz von Amphibien
K6	Gefährdung von Biber und Fischotter	V6	Maßnahmen zum Schutz von Biber und Fischotter
K7	baubedingte Störung der Avifauna während der Brutzeit	V7	Bauzeitenregelung zur Vermeidung der Störung von Brutvögeln
K8	Verlust von Vogelnestern und Nisthilfen auf Leitungsmasten	V8	Entnahme von Vogelnestern und Nisthilfen außerhalb der Vogelbrutzeit
K9	Kollisionsgefährdung für anfluggefährdete Vogelarten	V10	Anbringen von Vogelschutzarmaturen
V9	Erhalt von Gehölzbeständen durch Rückschnittmaßnahmen	A1	Schaffung von künstlichen Nistmöglichkeiten
V11	Gehölzschutz (gesamte Trasse)	A4	Entwicklung von Gehölzbeständen durch Sukzession

- Biotoptypen**
- Fließ- und Staudgewässer**
 - 01 2111 Schilf-Röhricht an Fließgewässern
 - 01 130 Gräben
 - 01 141 Kanäle, unbeschattet
 - 02 1033 polytrophe Landschaft
 - 02 114 polytropher Altarm an Fließgewässern
 - 02 2111 Schilf-Röhricht an Staudgewässern
 - Gras- und Staudenfluren**
 - 05 1032 Feuchtwiesen, nährstoffreicher Standorte, verarmt
 - 05 11101 Frischweiden, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs
 - 05 11201 Frischweiden, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs
 - 05 13101 Grünlandbrachen feuchter Standorte, weitgehend ohne spontanen Gehölzbewuchs
 - 05 1311 Grünlandbrachen, von Schilf dominiert
 - 05 1411 gewässertbegleitende Hochstaudenfluren
 - 05 1422 Staudenfluren frischer, nährstoffreicher Standorte, verarmte Ausprägung
 - 05 1414 Neophytenfluren feuchter bis nasser Standorte
 - 05 1511 Intensivgrasland, feuchter Standorte
 - 05 1621 artenarmer Zierrasen, weitgehend ohne Bäume
 - Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren**
 - 03 2401 zwei- und mehrljährige ruderale Stauden- und Distelfluren, weitgehend ohne Gehölzbewuchs
 - Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und -gruppen**
 - 07 1011 Strauchweidengebüsche
 - 07 1021 Laubgebüsche frischer Standorte, überwiegend heimische Arten
 - 07 111 Feldgehölze nasser oder feuchter Standorte
 - 07 112 Feldgehölze frischer oder reicher Standorte
 - 07 132 Hecken und Windschutzstreifen, von Bäumen überschirmt
 - 07 140 Alleen und Baumreihen
 - 07 1421 Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten
 - 07 150 Solitäräume und Baumgruppen
 - 07 190 standorttypischer Gehölzsaum an Gewässern
 - Wälder und Forste**
 - 08 1034 Großseggen-Schwarzerlewald
 - 08 3108 Eichenforst, Nebenbaumart: sonstige Laubholzarten (inkl. Roteiche)
 - Äcker**
 - 09 130 intensiv genutzte Äcker
 - 09 140 Ackerbrachen
 - Biotope der Grün- und Freiflächen**
 - 10 125 Waldschneisen
 - Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen, Sonderflächen**
 - 12 522 Ver- und Entsorgungsanlagen, mit geringem Grünflächenanteil
 - 12 610 Straßen
 - 12 6432 Parkplätze, versiegelt, ohne Baumbestand
 - 16 650 Wege
 - 12 280 Einzel- und Reihenhausbebauung

Konflikte
Konfliktbox

Vermeidungs- / Ausgleichsmaßnahmen
Maßnahmenbox

Schutzgebiete und -objekte

nachrichtlich

Legende:

- Freileitung
- geplantes Bauvorhaben
- Maststandort (Trag-/Abstammast)
- Standort Provisorium (temporär)
- Zuegung
- Konfliktbeschreibung
- Maßnahmenbeschreibung
- Horstschutzzone 300m (Fischadler, Weibach)
- Baubautezone
- Fällung von Gehölzbeständen und Einzelbäumen im Leitungsschutzstreifen
- Fällung von Gehölzbeständen und Einzelbäumen außerhalb des Leitungsschutzstreifens
- Rückschnitt von Gehölzbeständen und Einzelbäumen im Leitungsschutzstreifen
- Rückschnitt von Gehölzbeständen und Einzelbäumen außerhalb des Leitungsschutzstreifens