

Legende

Biotop- und Nutzungstypen

0113411	Fließgewässer
0113332	Graben, weitgehend naturfern, verbaut, unbeschattet, wasserführend
09130	Graben, weitgehend naturfern, ohne Verbauung, unbeschattet, trockenengefallen
09130	Äcker
09130	Intensivacker
03200	Rohbodenstandorte und Ruderalfluren
032401	ruderaler Pionier-, Gras- und Staudenfluren sowie und mehrjährige ruderaler Staudenflur, weitgehend ohne Gehölzbewuchs (< 10%)
07102	Laubgebüsch, Baumreihen, Alleen
071121	Laubgebüsch frischer Standorte
071121	Feldgehölze frischer Standorte, heimische Gehölzarten
071312	Hecken, lückig, heimische Arten
071321	Baumhecke, geschlossen, heimische Arten
071322	Baumhecke, lückig, heimische Arten
071412 §	Alleen, lückig, heimische Arten
071421	Baumreihe, überwiegend geschlossen, heimische Arten
071422	Baumreihe, lückig, heimische Arten
071521	Solitärbaume, heimische Arten
082002	Wälder und Forste
08300	naturnaher Laubwald mit heimischen Baumarten, frischer Standorte
08480	Laubholzforst (weitgehend naturfern mit nicht heimischen Holzarten)
086814	Kiefernforst
086814	Kiefernforst mit Eiche und Robinie
11100 §	Sonderbiotope
11100 §	Steinhaufen
12612	Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen
12651	Straßen mit Asphalt- oder Betondecken
12653	Wege, unbefestigt
12654	Wege, teilbefestigt
12654	Wege versiegelt

Schutzgebiete und -objekte

gesetzlich geschützter Biotop

Konflikte

K1 Konfliktbeschreibung Konfliktbox

Holzung

Maßnahmen

A1 Maßnahmenbeschreibung Maßnahmenbox

Erhalt von Einzelbäumen durch Rückschnitt

Bautabuzone


Grenze des Untersuchungsraumes

K1	Beeinträchtigung der Bodenfunktionen durch baubedingte Inanspruchnahme	K4	Gefährdung von bodenbrütenden Vögeln bei der Baufeldfreimachung	K7	Verlust und Beeinträchtigung der Bodenfunktion durch Mastfundamente	K10	Kollisionsgefährdung für Vögel	V1	Maßnahmen zum Bodenschutz	V5	Maßnahmen zum Biotopschutz	V9	Maßnahmen zum Schutz von Biber und Fischotter
K2	baubedingte Gefährdung von Gehölzen	K5	Gefährdung von Tierarten durch Fallenwirkung der Baugruben	K8	Gefährdung von Baumreihen und Einzelgehölzen im Leitungsschutzstreifen	K11	Beeinträchtigung des Landschaftsbildes	V2	Maßnahmen zum Gewässerschutz	V6	zeitliche Regelung von Maßnahmen an Gehölzen	V10	Maßnahmen zum Amphibienschutz
K3	baubedingte Gefährdung wertvoller Biotope	K6	baubedingte Störung von Vögeln während der Brutzeit	K9	Beeinträchtigung von Arten und Lebensgemeinschaften durch Waldverlust			V3	Maßnahmen zum Gehölzschutz	V7	Besatzkontrolle zum Schutz bodenbrütender Vogelarten	V11	Maßnahmen zum Reptilienschutz
								V4	Erhalt von Gehölzbeständen außerhalb des Waldes	V8	Bauzeitenregelung zur Vermeidung von Störungen von Brutvögeln der Gehölze	V12	Anbringen von Vogelschutzarmaturen
												V13	Wiederherstellung von Strauchpflanzungen innerhalb der Straßenbegleitfläche B112



Neubau 110-kV-Trasse HT 2001
Frankfurt Nord - Wulkow

Mast Nr. 23F - Mast Nr. 28F
1. Planänderung
2. Planänderung



Bezugssystem Lage: ETRS89, UTM Zone 33
Kartengrundlage: ALK (07/2015)
Grundlage: Digitale Orthophotos Datum: 03.02.2017

Baufirma	Trassierungsfirma	edis	
	LTB Leitzbau GmbH Friedrich-List-Str. 27 01445 Raddeburg	EDIS Netz GmbH Langewahler Straße 60 15517 Fürstenwalde/Spree	
Revision	Trassierung	Maßstab:	
Aufg.	Aufg.		
Gez.	Gez.		
Gepr.	Gepr.		
Fortführungsoriginal	Bearb. 30.10.2023 Forster	Benennung	
	Gepr. 30.10.2023 Thiele	Bestands-, Konflikt und Maßnahmenplan	
	Datum Name	Zeichnungsnummer	
		BP_HT2001_023F_028F	
		Blatt: 02	
		Bl. 05	
Zust.	Änderung Datum Name Urspr.	Ers. f.:	Ers. d.: