

Anlage 12

**Art und Verbleib der im Tgb. Jänschwalde kontinuierlich
anfallenden Abfälle**

Art und Verbleib der anfallenden Abfälle aus dem Tagebau Jämschwalde

Erzeugernummer: PE50B0770

Nr.	ASN	ASN Text / Betrieblicher Text	EN Nachweis Nr.	Einstufung	Beförderer	Entsorgungsanlage	Verfahren Anhang II	gültig bis
1	070213	Kunststoffabfälle (Fördergurttreste)	ENP-5222U212	nicht gefährlich	PT5000415 Eurologistik Umweltservice GmbH Spremlberger Straße 80 01968 Senftenberg	PA5000457 Eurologistik Umweltservice GmbH An der B97 370 03052 Cottbus	R 12	26.07.2027
2	160103	Altreifen (Altreifen)	ENP-5222U210	nicht gefährlich	PT5000415 Eurologistik Umweltservice GmbH Spremlberger Straße 80 01968 Senftenberg	PA5000457 Eurologistik Umweltservice GmbH An der B97 370 03052 Cottbus	R 12	26.07.2027
3	170101	Beton (Betonaufruch)	ENP-5222U207	nicht gefährlich	PT5000415 Eurologistik Umweltservice GmbH Spremlberger Straße 80 01968 Senftenberg	PA5000457 Eurologistik Umweltservice GmbH An der B97 370 03052 Cottbus	R 12	26.07.2027
4	170106*	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten	wird nach Vorlage der Analyse erstellt	gefährlich	E96280035 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn-Letmathe	PA5000401 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Behandlungsanlage Drebkauer Straße 9a 03130 Spremlberg	R 12	abhängig vom Erstellungszeitpunkt des Entsorgungsnachweises
5	170107	Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen (gemischter Bauschutt)	ENP-5222U209	nicht gefährlich	PT5000415 Eurologistik Umweltservice GmbH Spremlberger Straße 80 01968 Senftenberg	PA5000457 Eurologistik Umweltservice GmbH An der B97 370 03052 Cottbus	R 12	26.07.2027
6	170203	Kunststoff (Kunststoffe auch gemischt)	ENP-5224U119	nicht gefährlich	PT5000415 Eurologistik Umweltservice GmbH Spremlberger Straße 80 01968 Senftenberg	PA5000370 Eurologistik Umweltservice GmbH Nobelstraße 13-15 03238 Massen	R 12	26.07.2027
7	170204*	Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (Altholz, kontaminiert)	ENPX0236Z092	gefährlich	E96280035 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn-Letmathe	PA5000401 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Behandlungsanlage Drebkauer Straße 9a 03130 Spremlberg	R 12	24.03.2028
8	170204*	Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (Altholzschwellen)	wird nach Erfordernis erstellt	gefährlich	E96280035 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn-Letmathe	PA5000401 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Behandlungsanlage Drebkauer Straße 9a 03130 Spremlberg	R 12	abhängig vom Erstellungszeitpunkt des Entsorgungsnachweises
9	170302	Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 170301 fallen	wird nach Vorlage der Analyse erstellt	nicht gefährlich	E96280035 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn-Letmathe	PA5000401 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Behandlungsanlage Drebkauer Straße 9a 03130 Spremlberg	R 12	abhängig vom Erstellungszeitpunkt des Entsorgungsnachweises
10	170407	gemischte Metalle	ohne	nicht gefährlich	S26T00001 Oostdam Metallhandelsgesellschaft mbH An der B 99 Nr. 200 02827 Görnitz	SD8635897 Oostdam Metallhandelsgesellschaft mbH An der B 99 Nr. 200 02827 Görnitz	R 13	01.09.2025

Art und Verbleib der anfallenden Abfälle aus dem Tagebau Jämschwalde

Erzeugernummer: PE50B0770

Nr.	ASN	ASN Text / Betrieblicher Text	EN Nachweis Nr.	Einstufung	Beförderer	Entsorgungsanlage	Verfahren Anhang II	gültig bis
11	170411	Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter 170410 fallen	ohne	nicht gefährlich	S26T00001 Oostdam Metallhandelsgesellschaft mbH An der B 99 Nr. 200 02827 Görlitz	SD8635897 Oostdam Metallhandelsgesellschaft mbH An der B 99 Nr. 200 02827 Görlitz	R 13	01.09.2025
12	170503*	Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten	wird nach Vorlage der Analyse erstellt	gefährlich	E96280035 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn-Letmathe	PA5000401 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Behandlungsanlage Drebkauer Straße 9a 03130 Spremberg	R 12	abhängig vom Erstellungszeitpunkt des Entsorgungsnachweises
13	170504	Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 170507 fällt	wird nach Vorlage der Analyse erstellt	nicht gefährlich	E96280035 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn-Letmathe	PA5000401 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Behandlungsanlage Drebkauer Straße 9a 03130 Spremberg	R 12	abhängig vom Erstellungszeitpunkt des Entsorgungsnachweises
14	170507*	Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält	wird nach Vorlage der Analyse erstellt	gefährlich	E96280035 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn-Letmathe	PA5000401 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Behandlungsanlage Drebkauer Straße 9a 03130 Spremberg	R 12	abhängig vom Erstellungszeitpunkt des Entsorgungsnachweises
15	170508	Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 170507 fällt	wird nach Vorlage der Analyse erstellt	nicht gefährlich	E96280035 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Stenglingser Weg 4-12 58642 Iserlohn-Letmathe	PA5000401 Lobbe Industrieservice GmbH & Co KG Behandlungsanlage Drebkauer Straße 9a 03130 Spremberg	R 12	abhängig vom Erstellungszeitpunkt des Entsorgungsnachweises
16	170802	Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 170801 fallen (gipshaltige Baustoffe)	ENP-5222U290	nicht gefährlich	PT5000415 Eurologistik Umweltservice GmbH Spremberger Straße 80 01968 Senftenberg	PA5000457 Eurologistik Umweltservice GmbH An der B97 370 03052 Cottbus	R 12	31.12.2024 (wird bei Anfall des Abfalls neu erstellt)
17	170904	gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 170902, 170902 und 170903 fallen (gemische Bau- und Abbruchabfälle)	ENP-5222U283	nicht gefährlich	PT5000415 Eurologistik Umweltservice GmbH Spremberger Straße 80 01968 Senftenberg	PA5000457 Eurologistik Umweltservice GmbH An der B97 370 03052 Cottbus	R 12	26.03.2028
18	200301	gemischte Siedlungsabfälle (hausmüllartige Gewerbeabfälle)	ENP-5222U211	nicht gefährlich	PT5000415 Eurologistik Umweltservice GmbH Spremberger Straße 80 01968 Senftenberg	PA5000457 Eurologistik Umweltservice GmbH An der B97 370 03052 Cottbus	R 12	26.07.2027
19	200307	Sperrmüll (Sperrmüll)	ENP-5222U213	nicht gefährlich	PT5000415 Eurologistik Umweltservice GmbH Spremberger Straße 80 01968 Senftenberg	PA5000457 Eurologistik Umweltservice GmbH An der B97 370 03052 Cottbus	R 12	26.07.2027