A9 Umweltverträglichkeitsuntersuchung

A9 Umweltverträglichkeitsuntersuchung

Anlage 9.1

Bestands- und Konfliktplan

1Bo	gesamtes Vorhaben
Inanspruchnahme von Böden	
2Bo	gesamtes Vorhaben
Beeinträchtigung von Bodenfunktionen	
1K	gesamtes Vorhaben
Verlust bzw. Einschränkung von klimatischen Ausgleichsfunktionen	
1B	trockenes Grünland 051215 trockener Kiefernvorwald 082819, Kiefernforst 08480
Verlust von Biotopen	
2B	Baumreihe 071421
Verlust von Einzelbäumen	
1L	gesamtes Vorhaben
Veränderung des Land-schaftsbildes	

Legende

Biotop- und Nutzungstypen

02	**Standgewässer**
02131	temporäre Kleingewässer, naturnah, unbeschattet, §
02151	Teiche, unbeschattet
03	**Anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderalfluren**
03110	vegetationsfreie und –arme Sandflächen
03140	vegetationsfreie und –arme Flächen auf bindigem oder tonigem Substrat
03210	Landreitgrasfluren
03210/03242	Landreitgrasfluren/ Möhren-Steinklee-Fluren
03210/03249	Landreitgrasfluren/ sonstige ruderale Staudenfluren
03210/12720	Landreitgrasfluren/ Aufschüttungen und Abgrabungen
032102	Landreitgrasfluren, mit Gehölzbewuchs, 10 – 30 %
032102/032492	Landreitgrasfluren/ sonstige ruderale Staudenfluren, mit Gehölzbewuchs, 10 – 30 %
03234/12720	Gänsefuß-Melden-Pionierfluren/ Aufschüttungen und Abgrabungen
03242/12720	Möhren-Steinklee-Fluren/ Aufschüttungen und Abgrabungen
03243	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde Ruderalgesellschaften, Klettenfluren
03243/12720	hochwüchsige, stark nitrophile und ausdauernde Ruderalgesellschaften, Klettenfluren/ Aufschüttungen und Abgrabungen
03244/12720	Solidago canadensis-Bestände auf ruderalen Standorten/ Aufschüttungen und Abgrabungen
03249	sonstige ruderale Staudenfluren
03249/12720	sonstige ruderale Staudenfluren/ Aufschüttungen und Abgrabungen
05	**Gras- und Staudenfluren**
05113	ruderale Wiesen
051132/12720	ruderale Wiesen, verarmte Ausprägung/ Aufschüttungen und Abgrabungen
05121/051331	Sandtrockenrasen/ trockene Grünlandbrachen mit einzelnen Trockenrasenarten, §
051215	Kennartenarme Rotstraußgrasfluren auf Trockenstandorten, §
07	**Laubgebüsche, Feldgehölze, Alleen, Baumreihen und Baumgruppen**
071142	Feldgehölze armer und/oder trockener Standorte, überwiegend nicht heimische Gehölzarten
07120	Waldmäntel
071313	Hecken und Windschutzstreifen, geschlossen, überwiegend nicht heimische Gehölze
071421	Baumreihen, mehr oder weniger geschlossen und in gesundem Zustand, überwiegend heimische Baumarten
0715313	einschichtige oder kleine Baumgruppen, heimische Baumarten, überwiegend Jungbestände (<10 Jahre)
0715322	einschichtige oder kleine Baumgruppen, nicht heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (>10 Jahre)
0715212	sonstige Solitärbäume, heimische Baumarten, überwiegend mittleres Alter (>10 Jahre)
08	**Wälder und Forste**
082818/12720	sonstiger Vorwald aus Laubbaumarten/ Aufschüttungen und Abgrabungen
082819	Kiefernvorwald trockener Standorte, §
08310	Eichenforst
08480	Kiefernforst
09	**Äcker**
09134	intensiv genutzte Sandäcker
09144	Ackerbrachen auf Sandböden
11	**Sonderbiotope**
11201	trockene Gruben, Sand- oder Kiesgruben
12	**Bebaute Gebiete, Verkehrsanlagen und Sonderflächen**
12310	Industrie-, Gewerbe-, Handels- und Dienstleistungsflächen
12800	Sonderformen der Bauflächen
12651	unbefestigter Weg
12652	Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung
12652/05113	Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung/ ruderale Wiesen
12740	Lagerflächen
12654/12651	versiegelter Weg/ unbefestigter Weg
12654/12652	versiegelter Weg/ Weg mit wasserdurchlässiger Befestigung
12711	Müll-, Bauschutt- und sonstige Deponien, in Betrieb, offen

Schutzgebiete und -objekte

§ gesetzlich geschütztes Biotop gemäß § 30 BNatSchG i. V. m. § 18 BbgNatSchAG

! geschützter Landschaftsbestandteil gemäß Baumschutzverordnung (BaumSchV) LDS

geschützter Horst des Mäusebussards

Sonstiges

Grenze des Untersuchungsgebietes

Rahmenbetriebsplangrenze — Hauptbetriebsplangrenze

Tagesriss Stand 07-2019

Konfliktkennzeichnung

Kurzbeschreibung je Funktion

1Bo	gesamtes Vorhaben	← Wirkraum/Lage des Konflikts
Inanspruchnahme von Böden		← Konflikt - Betroffenheit einer maßgeblichen Funktion

1Bo Konfliktnummer des betroffenen Schutzgutes

Verlust von Einzelbäumen

Verlust von Böden durch Neuinanspruchnahme

Maßstab 1:2.500

Kiessandtagebau Schiebsdorf I/III Rahmenbetriebsplan **Bestands- und Konfliktplan**		Datum	Zeichen
	bearbeitet	05/2021	Kramer
	gezeichnet	05/2021	Ahrens
	geprüft	05/2021	Kramer

Anlage 9.1

Bearbeitung:
Ingenieurbüro Kramer & Partner
Iserstraße 8-10
14513 Teltow